



Linie gięcia / bigowania

Nie należy nakleć w projekcie granic Koloru lub wyznaczonych prostokąt tonalnych na liniach gięcia.
Inne elementy grafiki należy odstępować od linii gięcia na odległość 3-Dotów.

W pracach wymagających załączenia projektu cięcia należy ją umieścić w tym projekcie.

Obszar użytku, Linia cięcia, Linia sztlancowania.

Ta linia zawsze odraża ostateczny wygląd użytku wraz z wszelkimi ewentualnymi wyciekami czy naciskami wewnątrz.
W pracach wymagających załączenia projektu cięcia należy ją umieścić w tym projekcie.



