



Linie gięcia / bigowania

*Nie należy robić w projekcie granic koloru lub wyraźnych przejść tonalnych na liniach bigowania.
Istotne elementy grafiki należy odsunąć od linii bigu na odległość 3-5mm.
W pracach wymagających załączenia projektu cięcia należy ją umieścić w tym projekcie.*



Obszar użytku. Linia cięcia. Linia sztancowania.

*Ta linia zawsze obrazuje ostateczny wygląd użytku wraz z wszystkimi ewentualnymi wycinkami czy nacięciami wewnątrz.
W pracach wymagających załączenia projektu cięcia należy ją umieścić w tym projekcie.*



